



TECHNISCHE INFORMATION

Informationen zum Modellwechsel 1990/1991

Mit Einführung des LEGACY-Modelljahr 1991 sind herstellerseitig technische Änderungen eingeflossen, auf welche wir im einzelnen hinweisen möchten.

Änderungen am Fahrzeug außen:

SEDAN

SUPER STATION

Der obere Teil der Heckleuchten sowie der Reflector über dem hinteren Kennzeichen ist ab Modelljahr 1991 rot.

! X !

Der "LEGACY" Schriftzug auf dem hinteren, linken und rechten Seitenteil besteht mit Modellwechsel aus Einzelbuchstaben.

! X !

Die Gummiabdichtung der Tankklappe entfällt ab Modelljahr 1991.

! X !

X

Die vorderen Abschleppbefestigungspunkte wurden reduziert auf einen Haken an der rechten Seite.

! X !

X

Die Fahrzeuge werden herstellerseitig serienmäßig mit schwarzer Auspuffendrohrblende ausgerüstet.

! X !

X

LEGACY SUPER STATION-Modelle ohne Glasschiebe/Hubdach sind mit Dachreling ausgerüstet.

! !

Schmutzfänger vorn + hinten serienmäßig (Sukzessive Einführung ab Auslieferung 1/91)

! X !

X

Detailinformationen über neue Außenfarben entnehmen Sie bitte unserer Technischen Information T.I. 812 vom 1.10.1990

! !

Wasserkühlerabdeckung im Motorraum entfällt

! X !

X

Kardanwellenschutz entfällt (Sukzessive Einführung ab Auslieferung 3/91 für alle SUBARU-Modelle)

! !

Typ/Zeichn. Nr.:

T.I. Nr.: 101 S. 21

Datum: 21.01.1991



TECHNISCHE INFORMATION

Änderungen im Fahrzeuginnenraum alle LEGACY-Modelle

Die Beleuchtung der Wählhebelanzeige im Kombi-Instrument bei Automatikfahrzeugen wechselt - bei eingeschaltetem "Manual" Schalter - nicht mehr die Farbe sondern bleibt stets grün.

Im Kombi-Instrument der Automatikfahrzeuge wird statt bisher der "Power" und "Manual" Fahrbereich jetzt der "Power" und "Econo" Fahrbereich angezeigt.

Die Position der Schalterelemente für Econo- und Manual-Fahrbereich wurde gegenüber dem Modelljahr 1990, vom Wählhebel zur Mittelkonsole und umgekehrt, getauscht.

Die Skaleneinteilung der Tankanzeige wurde auf 1/4 und 3/4 erweitert.

Der Warnbereich der Kühlwasser-Temperaturanzeige ist statt bisher rot jetzt weiß gekennzeichnet.

Die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument für das geöffnete Glasdach in Hubstellung entfällt.

Die Warnleuchten im Armaturenbrett für geöffnete Türen und Heckklappe funktioniert auch bei ausgeschaltetem Zündschalter.

Die Beschriftung der Außenspiegel-Verstelleinrichtung sowie der Scheibenheberbetätigung auf der Fahrerseite wurde geändert.

Der Handschuhfach-Innenraum ist nicht mehr oberflächenbeschichtet.

Einbauvorbereitung für hintere Lautsprecher entfällt
(nur SEDAN-Modelle)

Typ/Zeichn. Nr.:

T.I. Nr.:

Datum:

101 S. 22

21.01.1991