



## KUNDENDIENST-INFORMATION

---

**An alle  
SUBARU-Partner**

Friedberg, den 14.10.2008  
TM-G-11

**Service Aktion:  
Aktualisierung der Motorsteuergerätesoftware**

**Es handelt sich hierbei um eine vorbeugende ECM-Reprogrammierung zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit bei Impreza 2.5L Turbo STI Modelljahr 2008 (Sonderaktion 200806)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Produktüberwachung wurde SUBARU Deutschland GmbH von Fuji Heavy Industries Ltd. informiert, dass bei dem o.g. Modell eine Aktualisierung der Motorsteuergerätesoftware erfolgen soll. Um zu verhindern, dass im oberen Drehzahlbereich, beim Einsetzen der Drehzahlbegrenzung, durch Abschalten der Kraftstoffzufuhr Fehlzündungen erkannt werden, ist diese Reprogrammierung erforderlich.

Der Hersteller Fuji Heavy Industries Ltd. hat für uns eine Abhilfesoftware für das Motorsteuergerät entwickelt, welche Sie im [emilfrey.net](http://emilfrey.net) unter dem Menüpunkt Downloadbereich Kundendienst herunterladen können.

Reprogrammierungssoftware: **22611AR510** (Dechiffrierungscode: 217D219D )

Betroffener Fahrgestellnummernkreis:

Modelljahr 2008
002001 - 040805

Bitte führen Sie diese Maßnahme an den betroffenen Fahrzeugen baldmöglichst durch.

**Vorgaben für die Erstellung des Garantieantrags:**

<b>Antragsart:</b>	SF
<b>Arbeitsnummer:</b>	9G0807Z
<b>Symptomcode:</b>	87
<b>Troublecode:</b>	01 (Gebrochen)
<b>Lohn:</b>	0,3 Stunden bzw. 3 AW

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline der Abteilung Kundendienst, per E-Mail an [kd-technik@subaru.de](mailto:kd-technik@subaru.de) oder Telefon: 06031 / 606 - 444.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre  
Abteilung Kundendienst

Eingangs-Datum	Betriebsleiter	KD-Leiter
KD-Meister	Teilewesen	Abgelegt am

Nur für den internen Gebrauch zwischen SUBARU Deutschland GmbH und SUBARU Vertragspartnern bestimmt. Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung der SUBARU Deutschland GmbH
--